



Πήρα το Goldwing μου από το Συνεργείο Honda σήμερα, αφού ήταν 70 cm στο νερό κατ...



Πήρα το Goldwing μου από το Συνεργείο Honda σήμερα, αφού ήταν 70 cm στο νερό κατά τη διάρκεια της πλημμύρας στο Purkersdorf. Το εναλλάκτης ήταν εντελώς σπασμένο και το λάδι του κινητήρα έπρεπε να αλλάξει γιατί μπήκε νερό από τους δύο σωλήνες εξάτμισης. Και το κάρδανο λάδι άλλαξε.

[Quelle](#)

Quelle:

<https://blog.kumhofer.at/%cf%80%ce%ae%cf%81%ce%b1-%cf%84%ce%bf-goldwing-%ce%bc%ce%bf%cf%85-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%84%ce%bf-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b5%ce%af%ce%bf-honda-%cf%83%ce%ae%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%b1/>